



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0506/01/2007

ORYGINAL

Wyrób / product: **Okno dachowe aluminiowo - tworzywowe FAKRO**

Zawierający / containing: aluminium, poli(chlorek winylu), uszczelki syntetyczne, kit butylowy, elementy wyposażenia, lakier poliesterowy

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie do wbudowania w połacie dachów domów jednorodzinnych z mieszkalnymi poddaszami, obiektach użyteczności publicznej i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

FAKRO PP Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144 a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FAKRO PP Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144 a




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-05-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2012-05-31
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 maja 2007

The date of issue of the certificate: 31st May 2007

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


dr Janusz Świątczak

195 T. Puchwały