



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0016/01/2008

ORYGINAL

Wyrób / product: **Okna dachowe ROTO typ 73.H i 43.H**

Zawierający / containing: drewno, szkło, aluminium, silikon, kauczuk i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

ROTO FRANK Sp. z o.o.
21-100 Lubartów
ul. Lubelska 104

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ROTO FRANK Sp. z o.o.
21-100 Lubartów
ul. Lubelska 104




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-01-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-01-14
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 stycznia 2008

The date of issue of the certificate: 14th January 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świątczak

003 T. Podkościelny